

Emballering av vårdens farliga avfall för kommuner och externa vårdgivare

Ansvar

Ansaret för emballering av godset åligger de som packar och skickar iväg vårdens farliga avfall. Den som packar farligt gods måste ha genomgått ADR 1:3-utbildning.

Emballering av gods

Samemballering

- Skärande/stickande smittförande avfall samt smittförande avfall (båda UN3291) får packas på samma pall eller i samma pallkartong.
- Farligt gods med UN3291 får **inte** packas tillsammans med gods med annat UN-nummer.

Emballering behållare 30 - 60 liter

- Lastas på träpall (engångspall eller EU-pall) med måtten 0,8 x 1,2 meter.
- Den totala höjden på pallen får maximalt uppgå till 1,22 meter.
- Endast pallkartongens topp används.
- Godset bandas ihop med två stycken band så att behållarna inte kan falla av under transport.
- **OBS!** Inget får sticka utanför pallen då detta medför hinder i transportbandet vid destruktion.
- Separata pallar för gula och svarta behållare.
- Separata pallar för UN3291.
- Vänd samtliga etiketter på behållarna utåt och märk topp på pallkartong med "OVERPACK" på två motsatta sidor.



Emballering behållare 0,5 - 10 liter

- Lastas på träpall (engångspall eller EU-pall) med måtten 0,8 x 1,2 meter.
- Den totala höjden på pallen får maximalt uppgå till 1,22 meter.
- Lastas i pallkartong – hel kartong (topp, botten och svepning).
- Godset bandas ihop med två stycken band så att behållarna inte kan falla av under transport.
- **OBS!** Inget får sticka utanför pallen då detta medför hinder i transportbandet vid destruktion.
- Märkning på pallkartong, på två motstående sidor, med avsedd etikett, UN-nummer samt ”OVERPACK”.
- **OBS!** Räkna alla behållare för information till godsdeklarationen.



Kontrollera

Innan sändning kontrolleras att behållarna är korrekt transportstängda och att godset har rätt etiketter och UN-nummer.

Godsdeklaration

Godsdeklaration ska fyllas i och bifogas transporten.